

CLASIFICACIÓN: **OBLIGATORIO.**

APARATOS AFECTADOS: **Girabet Classic, Girabet 582, Girabet II y Girabet II Sport**

OBJETO: **Equilibrado de rotor.**

CUMPLIMIENTO: **Cada 100 horas de vuelo o anualmente, lo que antes ocurra.**

DESCRIPCIÓN: Deberá verificarse que las vibraciones del rotor no excedan en ningún caso de 0,40 IPS.

RAZÓN: Los rotores que excedan de 0,40 IPS producen excesivas vibraciones, pudiendo fatigar toda la estructura del autogiro.

PROCEDIMIENTO: Realizar una lectura de equilibrado, el nivel de equilibrado debe ser en todos los casos inferior a 0,40 IPS.
Deberá realizarse un equilibrado de rotor en caso de que el valor sea superior a 0,40 IPS.
Solo Airbet Serveis Aeronàutics, SL. está autorizada para realizar el equilibrado del rotor.

Para cualquier duda no duden en contactar al 0034 938 970 838 o al email: airbet@airbet.net